




Клеммы с размыкателями для тестирования и измерений, клеммы с заземлением и размыкателями 6 мм²

Серия 282

0,2 - 6 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 41 A Ширина клеммы 8 мм / 0,315 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 10 300 В, 30 А ^{UL} 300 В, 40 А ^{CE}	0,2 - 6 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 41 A Ширина клеммы 8 мм / 0,315 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 10 300 В, 30 А ^{UL} 300 В, 40 А ^{CE}	0,2 - 6 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 41 A Ширина клеммы 8 мм / 0,315 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 10 300 В, 30 А ^{UL} 300 В, 40 А ^{CE}
---	---	---	---	---	---



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Клеммы с размыкателями для тестирования и измерений, с тестовым гнездом 4 мм Ø		Проходная клемма		Клеммы с размыкателями для тестирования и измерений, без тестового гнезда	
серые	282-131 25	серые	282-133 25	серые	282-135 25
Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности	
Перемычка "гребень через один", изолир., I _N 41 A		Перемычка "гребень через один", изолир., I _N 41 A		Перемычка "гребень через один", изолир., I _N 41 A	
серые	282-409 100 (4x25)	серые	282-409 100 (4x25)	серые	282-409 100 (4x25)
Заглушка, с креплением на защелке, для предотвращения случайного замыкания		Заглушка, с креплением на защелке, для предотвращения случайного замыкания		Заглушка, с креплением на защелке, для предотвращения случайного замыкания	
оранжевые	282-137 100 (4x25)	оранжевые	282-137 100 (4x25)	оранжевые	282-137 100 (4x25)
Принадлежности, серия 282					
Система маркировки: WMB (см. раздел 13)					
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 4 мм		Модуль тестового штекера типа В,			
оранжевые	282-315 50 (2x25)	3	возможно объединение нескольких элементов, ширина 8 мм		
серые	282-314 50 (2x25)	серые	709-310	100 (4x25)	
Поперечная перемычка, изолир.,		Модуль разделителя типа В,			
I _N 41 A	серые 282-402 100 (4x25)	возможно объединение нескольких элементов, ширина 8 мм			
серые		серые	709-311	100 (4x25)	
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм					
желтые	282-405 100 (4x25)				
Тестовый адаптер, ширина 8 мм, для клемм 1,5 - 10 мм ² , для тестового штекера 4 мм Ø					
серые	209-170 50 (2x25)				
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм					
серые	249-116 100 (4x25)				
Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм					
серые	249-117 50 (2x25)				


0,2 - 6 мм² | AWG 24 - 10

Ширина клеммы 16 мм / 0,63 дюйма

12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②



87,5 mm / 3.44 in




Условия эксплуатации

Контакт закрыт, вспомогательная цепь заземлена, горит зеленая лампочка.


- ① 400 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ См данные о применении для: модуля тестового штекера, стр. 157

Код	Кол-во в компл.
Клемма с заземлением и размыкателем, серая	
переменный/постоянный ток	
24 В	282-140 12
48 В	282-141 12
120 В	282-138 12
230 В	282-139 12
Принадлежности	
Заглушка, с креплением на защелке, для предотвращения случайного замыкания	
	оранжевые 282-137 100 (4x25)




Условия испытаний – без заземления

Контакт открыт, вспомогательная цепь не заземлена.



Условия испытаний – с заземлением

Контакт открыт, вспомогательная цепь не заземлена, горит красная лампочка.



ГОСТ Р МЭК 60204/DIN VDE 0113 "Электрооборудование машин и механизмов, часть 1: Общие требования" 9.4.3.1:

Неисправности заземления любой цепи управления не должны вызывать никаких непреднамеренных пусков, не создавать потенциально опасных движений или создавать препятствие остановке машины. С целью выполнения данных требований, подключение к цепям защиты должно быть выполнено в соответствии с 8.2, а устройства должны быть подключены так, как описано в 9.1.4. Питаящиеся от трансформатора цепи управления, которые не соединены с цепью защиты, должны оснащаться устройством контроля изоляции (напр., устройством защиты от токов замыкания на землю), которое должно либо сигнализировать о неисправности заземления, либо размыкать и автоматически отключать эту цепь при наличии неисправности заземления. В случае использования электронной цепи, подключение одной из сторон цепи управления к цепи защиты в соответствии с 9.1.4 может предотвратить непреднамеренное ее включение. Если это не помогает, либо в силу иных причин электронная цепь не может быть подключена к цепи защиты, необходимо принять другие меры по обеспечению требуемого уровня безопасности. Когда цепь управления включена непосредственно между фазными проводами сети питания и нейтральным проводом, который не заземлен, либо заземлен через высокий импеданс, должны применяться многополюсные управляющие выключатели, которые прерывают все токопроводящие проводники, для запуска или остановки тех функций оборудования, которые могут создать опасные для работы условия или повредить оборудование или продолжать работу, а также в случае непреднамеренного запуска или невозможности остановки.

